

မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ သဲဖြူကျွန်းကျေးရွာ ဩဂုတ်လ ၂၀၁၉ မြေပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်

မြေပြိုကျမှု ဖြစ်စဉ် (၂၀၁၉ ဗတ်လ ၈ ရက်နေ့)

မြေပြိုကျမှု ဖြစ်ပွားပြီးပုံ (၂၀၁၉ ဩဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့)



မြေပုံညွှန်း

- မြေပြိုမှုရန်
- ခန့်မှန်းပျက်စီးအိမ်ခြေ



0 15 30 60 Yards
1 : 1,200

Data source:
Before Image: World View-3, 2019-03-08 by Terra Myanmar & Digital Globe

0 20 40 80 Yards
1 : 1,200

Data source:
After Image: Drone image (2019-08-11) by Search and Rescue Team,



၂၀၁၉ ဩဂုတ်လအတွင်း မိုးများသည်ထန်စွာ ဆက်တိုက်ရွာသွန်းမှုကြောင့် မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် နှင့် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် အကြီးစား ရေလွှမ်းမိုးမှုနှင့် မြေပြိုကျမှု ဖြစ်စဉ်များ ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ သဲဖြူကျွန်းကျေးရွာတွင် ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့က ကားလမ်းမအထက်တောင်စောင်းမှ ကားလမ်းမပေါ်သို့ အကြီးစားမြေပြိုကျမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၊ အဆောက်အဦပျက်စီးမှု ၊ ယာဉ်များပျက်စီးမှု နှင့် လူသေဆုံးမှုတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ပျက်စီးသွားသော အဆောက်အဦ ၊ ၃၀ လုံးခန့် သေဆုံးသူဦးရေ ၅၆ ဦး (ဩဂုတ်လ ၁၂ နေ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရ)။